



1.6Tdi 116KM manual czujniki klima 100% bezwypadek

52 900

PLN

Dane kontaktowe



www:
matislask.pl

- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja manualna
- Tapicerka materiałowa
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Poduszka powietrzna pasów bezpieczeństwa
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- Wycieraczki
- Kurtyna powietrzna z tyłu, poprzeczna

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Marka | Audi |
| Model | Q2 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Typ paliwa | Diesel |
| Importowany | Tak |
| Rok produkcji | 2018 |
| Przebieg | 218000 |
| Kolor | Czarny |
| VAT marża | Tak |
| Pojemność skokowa | 1598 |
| Moc | 116 |
| Skrzynia | Manualna |
| Napęd | Na przednie koła |
| Kraj pochodzenia | Dania |
| Data pierwszej rejestracji | 2018-08-17 |
| Numer rejestracyjny pojazdu | ELAVE53 |
| Zarejestrowany w | Polska |
| Pierwszy właściciel | Tak |
| Bezwypadkowy | Tak |
| Serwisowany w ASO | Tak |
| Liczba miejsc | 5 |
| Liczba drzwi | 5 |

